DDOPTICS

KERESŐTÁVCSŐ PIRSCHLER RANGE



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DDoptics

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Áttekintés

3 Be-/kikapcsolás és üzemmód

4 Bekapcsolást követően

5 Távolságmérés

6 Beállítások módosítása

7 Jellemzők

8 Dioptriabeállítás

9 Elemcsere



10 Biztonsági figyelmeztetés

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Be-/kikapcsolás és üzemmód



Be / Ki

M Üzemmód

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

DDoptics
Pirschler Range



Bekapcsolást követően



Céljel — O

Távolság méterben M
(yard Y beállítható) — ----M

Szögkijelzés °
(H ballisztikai
magasság beállítható) — ∠ ---.-°

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

DDoptics Pirschler Range



Távolságmérés

1. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a ⏻ gombot
2. Irányítsa a látómezőben látható ○ céljelet a célra
3. A mérés elvégzéséhez nyomja meg **röviden 1×** a ⏻ gombot
4. Olvassa le a mért értékeket



Példaértékek M (méter) és ° (szög) beállítás mellett



5. Folyamatos méréshez tartsa lenyomva a ⏻ gombot

A **Y** (yard) és a **H** ballisztikai magasság beállításait lásd a **3. Beállítások módosítása pontban.**

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

DDoptics Pirschler Range



Beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a ⏻ gombot

2. A beállítások megnyitásához tartsa lenyomva az **M** gombot

   Váltás az 1. kijelzési nézetre **M** **Y** (villog)

   A kiválasztás módosításához nyomja meg röviden 1× a ⏻ gombot

3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg röviden 1× az **M** gombot

   Váltás a 2. kijelzési nézetre

   Szög (villog) — Ballisztikai magasság — Kijelzés kikapcsolva

   A kiválasztás módosításához nyomja meg röviden 1× a ⏻ gombot



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

DDoptics Pirschler Range




Jellemzők



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

DDoptics
Pirschler Range



Dioptriabeállítás

A Pirschler Range mindkét oldalán külön dioptriaállítóval rendelkezik, így a két szem dioptriája egymástól függetlenül korrigálható. A beállítás így mindkét szemhez külön, pontosan hozzáigazítható.



Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Elemcsere



1. Csavarja le a védőkupakot
2. Helyezze be az elemet
3. Az elemtartó lezárásához csavarja vissza a védőkupakot

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Biztonsági figyelmeztetés

A Pirschler Range távcsővel ne nézzen közvetlenül a Napba, illetve annak irányába.

Bekapcsolt távolságmérő mellett ne nézzen az objektív felől a távcsőbe!



További általános biztonsági tudnivalók, az ápolásra és karbantartásra vonatkozó információk, általános figyelmeztetések, valamint az ártalmatlanításra, a reklamációra és a DDoptics garanciára vonatkozó tudnivalók

a DDoptics keresőtávcsövek használati útmutatójában találhatók.

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.
Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555



DDOPTICS

DDoptics Germany
Optische Geräte und Feinwerktechnik GmbH
Schönherrstrasse 8 Gebäude 10c
09113 Chemnitz
Deutschland

www.ddoptics.de
info@ddoptics.de

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.